
Har ikke fået taget foto af brønd da vi blev smidt væk af København Kommune.
BR7
HVL
Stik kan ikke køre pga, køre medstrøms
BR2
BR3
BR1
BR8
Slut i påhung på stor hovedledning. brønde ligger ude i krydset Jyllingevej/ Ålekistevej
Kælder
BR4
BR1-I
2 stk stik som ikke figurere på tegning skønner de går til gamle gulvafløb som er blevet sløjfet man kan ikke køres pga, ledningen køres medstrøms.
BR3-A
STOP pga AF3HF kan ikke komme forbi
BR4-D
Brønd er ikke med på tegning og hvad jeg kan se er der ikke noget stik i sandfang-brønden.
BR1-D
BR1-F
BR1-C
BR1-E
BR1-A
BR1-H
BR1-G
STOP Kan ikke komme i stik pga, stikket er lukket 50-60% med faste aflejringer.
BR4-B
BR4-C
BR1-B
STOP pga OB3 i jern kan ikke komme forbi
BR4-A Afproppet
BR4-B
STOP pga AF3HF kan ikke komme forbi
BR5
BR6
STOP for FO4 mursten fastklemt i ledning ved rørbrud
Fik ikke kørt Tv på ledning da vi blev smidt væk af københavn`s kommune for hvad de mener at vi mangler tillader for at opholde/ spærre på noget af fortovet. Men skønner at ledning er ikke i brug da lyskassen er nedlagt.